

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«18.10» 2021 г.

Дом № 77 или строение (корпус) по ул. (пер.) Н. Кудряшова
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1976 Материал стен кирпич
Число этажей 5 Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____ слесаря- сантехника В.О. Кудряшова в присутствии техника Т.Ю. Гончурова произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша технически исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания техн. исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты техн. исправн. сост.
- е) подвальные помещения техн. исправн. сост.
- ж) отмостка вокруг здания техн. исправное состояние
- з) система центрального отопления проверена работоспособна и опрес-
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные выполнены ревизии
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:


- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии



А.М. Казантаева

Т.Ю. Гончурова

В.О. Кудряшова