

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«16» октября 2009 г.

Дом № 14 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) ул. Тобуро
Домоуправления № 10 города Сев. МЗК

Общие сведения по строению

Год постройки 1965 материал стен кашпильной
Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сибиряков Е.А.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша кашпильной кровлей произведена ревизия

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания кашпильной кровлей произведена ревизия

д) входные двери и оконные переплеты в удов. сост.
окон. переплеты заменены на пластиковые

е) подвальные помещения в удов. сост.

ж) отмостка вокруг здания в удов. сост.

з) система центрального отопления трех кан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Тобуро, 9

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные произведена ревизия
защитной аппаратуры

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения

Делать работы к отопительному сезону в зимний период.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. В. Смирнова Е.А.