

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

19 марта 2021 г.

Дом № 38 строение (корпус) по ул. (пер.) Ст.Разина
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1978г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 9 (девять)

Наличие подвала – техподполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшина В.Е.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	170	треб. частичн. ремонт кровли	
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			
15	П дощатые	кв.м			

16	паркетные линолеум или синтетические плиточные прочие	»			
17		»			
18		»			
19		»			
20	оконные перепл. Приемы	KВ.М			
21		шт.		ремонт рам на л/клетках	
22	наружные	»	2	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка	KВ.М		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
24	отопление труб. цент. отоп.	п-м	240	треб смена разводки п/о	
25		секц			
26		KВ.М			
27		шт			
28		»			
29	канализаци..	умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	м/п	238	треб смена стояков ХВС
32	водопровод унитазы	шт			
33		»			
34		канализ. трубы	п-м	3м	треб.ремонт
35	трубы горяч. вод.	»	237	треб. замена разводки ГВС	
36	ванны	шт			
37	душ	»			
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39	трубы газовые	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
40	плиты электрические	шт			
41		»			
42		»			
43	телевидение	общ. ант.			
44	лифты	шт	2	ремонт не требуется	произведен кап.ремонт в 2017г
45	световая электропроводка	п-м	1900	треб замена эл.проводки	
46	силовая электропроводка	»			
47	вводные устройства	шт			
48	электрощитов	»	1	Ревизия	
49	вентиляционные стволы и трубы	п-м			

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
 2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
 3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
 4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния -
-
-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования- исправно.
-

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-
-
-

Выводы и предложения, требуется : смена разводки ц/о- 240 м/п, смена стояков ХВС-238 м/п, смена разводки ГВС- 237 м/п, смена эл.проводки-1900 м/п, ремонт л/клеток- 2 шт, частичный ремонт кровли-170 м², ревизия задвижек ц/о- 2 шт.ремонт канализ.труб-3м/п.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

 (В.Е.Федяшина)