

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

16 марта 2021г.

Дом № 69 строение (корпус) по ул. (пер.) Ст.Разина
 Жилищно- эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1975 г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшиной В.Е.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Единица измерения | Количество | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет) технически исправном состоянии |
|----------|--|-------------------|------------|---|---|
| 1 | Фундамент | | | ремонт не требуется | |
| 2 | Стены каменные ШВЫ | м/п | 2445 | ремонт швов | |
| 3 | Стены деревянные | кв.м | | | |
| 4 | Перегородки дерев. | » | | | |
| 5 | неспораем. | » | | | |
| 6 | Перекрытия | чердачное | кв.м | | |
| 7 | | междуэтажное | » | ремонт не требуется | технически исправном состоянии |
| 8 | | санузлов | » | ремонт не требуется | технически исправном состоянии |
| 9 | | подвальное | » | ремонт не требуется | технически исправном состоянии |
| 10 | Крыша | стропила | п-м | | |
| 11 | | обрешетка | кв.м | | |
| 12 | | кровля | » | треб..кап.ремонт, произведён тек.рем.кровли кв.17,34. | |
| 13 | | водосточные трубы | п-м | | |
| 14 | | внутрен. водосток | » | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| 15 | Полы | дощатые | кв.м | | | |
| 16 | | паркетные | » | | | |
| 17 | | линолеум или синтетические | » | | | |
| 18 | | плиточные | » | | | |
| 19 | | прочие | » | | | |
| 20 | Проемы | оконные перепл. | кв.м | 5,2 | остекление | |
| 21 | | двери внутрен. | шт. | | | |
| 22 | | наружные | » | | | |
| 23 | фасад-наружн. отделка | кв.м | | | | |
| 24 | отопление | труб. цент. отоп. | п-м | 490 | смена труб | |
| 25 | | радиаторы | секц | | | |
| 26 | | параллельное или калориферное | кв.м | | | |
| 27 | | печи на тверд. или газов. топл. | шт | | | |
| 28 | | АГВ колонки | » | | | |
| 29 | | умывальники | » | | | |
| 30 | | раковины | » | | | |
| 31 | | водопров. трубы | » | | ремонт не требуется | технически исправном состоянии |
| 32 | | унитазы | шт | | | |
| 33 | | смывные бочки | » | | | |
| 34 | канализаци. | канализ. трубы | п-м | | | |
| 35 | | трубы горяч. вод. | » | | | |
| 36 | | ванны | шт | | | |
| 37 | | душ | » | | | |
| 38 | | колонки газов. или на тверд. топл. | » | | | |
| 39 | | трубы газовые | п-м | | ремонт не требуется | технически исправном состоянии |
| 40 | | шиты | шт | | | |
| 41 | | | » | | | |
| 42 | | электрические | » | | | |
| 43 | | телевидение | общ. ант. | | | |
| 44 | лифты | шт | | | | |
| 45 | световая электропроводка | п-м | 980 | смена эл.проводки | | |
| 46 | силовая электропроводка | » | | | | |
| 47 | вводные устройства | шт | | | | |

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения- требуется : ремонт отмостки-212м2, ремонт приямков – 4 шт.смена эл.проводки-980м/п, ремонт межпанельных швов-2445 м/п, смена задвижки ц/о- 2 шт.кап.ремонт кровли-1170м/п, смена задвижки ХВС- 1 шт., произведён текущ.ремонт кровли кв.17,34, смена труб ц/о- 490м/п, ревизия эл.щитов-1 шт., ремонт ступеней-6 шт.,ремонт площадок- 6 шт., ремонт ограждений- 8 м/п, треб.асфальтирование- 1200 м2.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

 (В.Е.Федяшина)