

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

22 февраля 2022 г.

Дом № 75 строение (корпус) по ул. Ст.Разина
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1975г.
Материал стен - панельный
Число этажей - 5 (пять)
Наличие подвала - Нет

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. и членов: инженера Сулимовой Т.А., техника Федяшиной В.Е.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЭУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.			
3	Стены деревянные	кв.м		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуетажное	»		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	м/п	294	треб.кап.ремонт, треб.текущ. рем.кв.13,16.	Треб.кап.ремонт кровли
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	дошатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Продемы	оконные перепл.	кв.м			
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»	ремонт не требуется	Технически исправном состоянии	
23		фасад-наружн. отделка	кв.м	525	треб.ремонт межпанельных швов	
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	184	треб.смена разводки ц/о	Треб.кап.ремонт
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29	канализаци..	умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	м/п	45	треб.смена труб ХВС	
32	водопровод	унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м	45	смена канализ.труб	Треб.кап.ремонт
35	плиты	трубы горяч. вод.	»			
36		ванны	шт			
37		душевы	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м		ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
40			шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ.			
44			ант.			
45		лифты	шт	-		
46		световая электропроводка	п-м	183	смена эл.проводки	Треб.кап.ремонт
		силовая электропроводка	»			

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурпов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

-
-
-
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

 6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.

 7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : кап.ремонт межпанельных швов- 525м/п, смена разводки труб ц/о-184 м/п, кап.ремонт эл.проводки-183м/п, кап.ремонт кровли-294 м², кап.ремонт канализ.труб-45м/п,кап.ремонт разводки ХВС-45 м/п, частичный ремонт отмостки-12 м². ревизия задвижки ц/о-4 шт. треб.текущ.ремонт кровли кв.13,16.

Подписи:

Председатель комиссии: М (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии: Нил (И.С.Никитина)

Фед (В.Е.Федяшина)