

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

2 апреля 2024 г.

Дом № 73 строение (корпус) по ул.Ст.Разина  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1975г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - есть.

**Результаты осмотра строения и проведения испытания**

Комиссия в составе председателя, директор ЖРЭУ-10 Лахоузова Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.	3220	Ремонт межпанельных швов	Кап.ремонт
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	1480 150	треб.кап.ремонт совм.кровли , текущ.ремонт кв. 83,114,14	Кап.ремонт
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	дощатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20	Проемы	оконные перепл.	шт.	уст-ка недостающ.рам с остеклением	
21		двери внутрен.	шт.		
22		наружные	»	8 металл. ремонт не требуется	
23	фасад-наружн. отделка	кв.м	3220	кап.ремонт межпан.швов	Кап.ремонт
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	650 смена труб ш/о	Кап.ремонт
25		радиаторы			
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29	канализаци..	умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	»	184 смена стояков ХВС	
32	водопровод	унитазы	шт		
33		смывные бочки	»		
34		канализ. трубы	п-м	20 частичная замена	Текущий ремонт
35	трубы горяч. вод.	»			
36	ванны	шт			
37	души	»			
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39	трубы газовые	п-м		Ремонт не требуется	
40	плиты		шт		
41			»		
42		электрические	»		
43	телевидение	общ.			
44	лифты	ант.			
45	световая электропроводка	шт	-		
46	силовая электропроводка	п-м	1148 смена эл.провода	Кап.ремонт	
47	вводные устройства				
48	электрощитов	»	2 Ревизия		



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

---

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

---

---

---

---

---

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

---

---

---

---

---

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования- исправно.

---

---

---

---

---

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

---

---

---

---

---

Выводы и предложения, требуется :ремонт межпанельных швов-3220 м/п, смена труб  
ц/о-650 м/п, смена стояков ХВС-150м/п, частичная смена канализац.труб-20м/п, смена задвижки-  
8шт. Треб.кап.ремонт кровли-1480м<sup>2</sup>, треб.капремонт радиаторов-16 секций. Кап.ремонт  
эл.проводки-1148п/м, капремонт асфальтирования - 920 кв.м., текущ.ремонт кв.83,114,14.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)