

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

12 апреля 2024 г.

Дом № 99 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Ст.Разина  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1980г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 ( пять )

Наличие подвала – Есть.

**Результаты осмотра строения и проведения испытания**

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. \_\_\_\_\_

и членов: инженера Сулимовой Т.А. \_\_\_\_\_

председателя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

произвели осмотр вышеуказанного строения. \_\_\_\_\_

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	м/п	2250	Треб.кап.ремонт межпанельных швов	Кап.ремонт
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	не требуется ремонта	Технических в исправном состоянии
8		санузлов	»	не требуется ремонта	Технических в исправном состоянии
9		подвальное	»	не требуется ремонта	Технических в исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	м2	1242,6 Треб.кап.ремонт, треб.текущ.рем.кв.29,15	Треб.кап.ремонт
13		водосточные трубы	М2	89	

14		внутрен. водосток	»			
15	Полы	доштатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	створ ок	15	уст-ка недостающ.рам створок со стеклом	Кап.ремонт
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружние	»			
23	фасад-наружн. отделка	кв.м				
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	580	треб.смена труб ц/о	Кап.ремонт
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины				
31		водопров. трубы	м/п	310	треб. смена труб	Кап.ремонт
32	водопровод	унитазы	шт			
33		смыивные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м	106,5	треб.смена труб	Кап.ремонт
35		трубы горяч. вод.	»			
36		ванны	шт			
37		души	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
40	плиты		шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ. ант.			
44		лифты	шт	-		
45		световая электропроводка	п-м	1300	треб.смена эл.провода	Кап.ремонт
46		силовая электропроводка	»			



**ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:**

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

---

---

---

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

---

---

Выводы и предложения, требуется : кап.ремонт межпанельных швов- 2250м2,кап.ремонт труб ц/о-580 м/п, смена канализац.труб-106,5 м/п,смена эл.проводки-1200м/п, замена недостающих створок -15 шт, замена рам- 40 шт. ремонт отмостки-198м2, ремонт и окраска цоколя-220м2, ремонт балконных плит 14 шт. треб.текущ.ремонт кровли кв.№ 29,15-89м2, требуется ремонт ступеней-8 шт.треб.кап.ремонт кровли-1242,6м2.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)