

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«16» октября 2004 г.

Дом № 36 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Масловская  
Домоуправления № 40 города ООО "МЖК"

Общие сведения по строению

Год постройки 1971 материал стен кирпич  
Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Морозов С.А.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_  
в присутствии техника \_\_\_\_\_ произвела проверку готовности к эксплуатации  
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
- а) крыша капитальной реч. кровлею 2020 г.
  - б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
  - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
  - г) фасад здания дуб. капитальной реч. ренов.
  - д) входные двери и оконные переплеты дуб. с ост.
  - е) подвальные помещения \_\_\_\_\_
  - ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_
  - з) система центрального отопления в удоб. с ост.
  - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло внутри востан.
  - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные производства реч. ренов.  
запас артезиан.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

### Выводы и предложения

Дом готов к отопительному сезону в зимний период.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

М.В. Шредова