

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«16.10» 2021 г.

Дом № 36 или строение (корпус) по ул. (пер.) Ушманова  
ООО «ЖРЭУ №5»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1978 Материал стен панельные  
Число этажей 5 Наличие подвала техподполье

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря- сантехника В.О. Кузнецова в присутствии техника Т.Ю. Голубева произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша техн. исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания техн. исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты техн. исправное состояние
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_
- ж) отмостка вокруг здания техн. исправное состояние
- з) система центрального отопления техн. исправн. состояние
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные выполнено реверсе
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

#### **2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

#### **ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях.

Председатель комиссии:

Члены комиссии

А.М. Казантаева

Т.Ю. Голубева

В.О. Кузнецов