

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«19.10» 2021 г.

Дом № 43 или строение (корпус) по ул. (пер.) Н. Курманова
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1977 Материал стен панельные
Число этажей 5 Наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____ слесаря- сантехника В.Н. Головецкого в присутствии техника Т.Ю. Голубева произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша техн. исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания техн. исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты техн. исправное состояние
- е) подвальные помещения _____
- ж) отмостка вокруг здания техн. исправное состояние
- з) система центрального отопления № 33, 67 - газоснабжение радиаторы
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные проверены reverse
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц № 59 - наличие и сроки

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:


Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:



А.М. Казантаева

Члены комиссии



Т.Ю. Голубева



В.Н. Головецкого