

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«10.10.» 2021 г.

Дом № 46 или строение (корпус) по ул. (пер.) Ст. Факина
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 Материал стен панельные
Число этажей 9 Наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря- сантехника В.В. Куркушкина в присутствии техника Т.Ю. Петуриной произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша техн. исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания техн. исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты техн. исправное сост.
- е) подвальные помещения _____
- ж) отмостка вокруг здания техн. исправное сост.
- з) система центрального отопления проверено проектом и
в соответствии с проектом
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные проверено ревизия
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:


- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц в 18.12.2021 обеспечено наличие

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях.

Председатель комиссии:

Члены комиссии



А.М. Казантаева

Т.Ю. Петурина

В.В. Куркушкин