

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 13.10 » 2021 г.

Дом № 60 или строение (корпус) по ул. (пер.) ст. Парина
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1977 Материал стен панельные
Число этажей 9 Наличие подвала техническое

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____ слесаря- сантехника В.О. Кукучкина в присутствии техника Т.Ю. Генурова произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша техн. исправн. состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания техн. исправн. состояние
- д) входные двери и оконные переплеты техн. исправн. состояние
- е) подвальные помещения _____
- ж) отмостка вокруг здания техн. исправн. состояние
- з) система центрального отопления проверено проектом и введена
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные убедительно проверено на месте
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____


2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:



А.М. Казантаева

Члены комиссии



Т.Ю. Генурова



В.О. Кукучкин