

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » октября 2021 г.

Дом № 12 или строение (корпус) 1 по ул. (пер.) Демуров  
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1992  
Число этажей 3  
Материал стен кирпич  
Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря- сантехника Александров в присутствии техника Журавлева произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша Тех. центр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания
- г) фасад здания Тех. центр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты Тех. центр. сост.
- е) подвальные помещения Тех. центр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания Тех. центр. сост.
- з) система центрального отопления Тех. центр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечен

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях.

Председатель комиссии:

А. М. Казантаева

Члены комиссии

А. Е. Журавлева  
Б. Ч. Александров