

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

19 марта 2021 г.

Дом № 6а строение (корпус) по ул. (пер.) ул. Болдина
 Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1983г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – техподполье.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшиной В.Е..

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЭУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент Цоколь	м ²	127	Ремонт и окраска цоколя	
2	Стены каменные	куб.			
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуетажное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
9		подвальное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	П-М		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	треб. кап. ремонт кровли, произведён. текущ. рем кровли в кв. № 15.	Кап. ремонт кровли
13		водосточные трубы	П-М		
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	дошатые	Kв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	Kв.м	ремонт не требуется	технически исправном состоянии	
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»	2	ремонт не требуется	
23	Фасад-наружн. отделка		Kв.м			
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	260	смена труб	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	Kв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	м/п	50	смена труб	
32		канализаци.				
33		водопровод				
34	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	унитазы	шт			
35		смычные бочки	»			
36		канализ. трубы	п-м	74	смена труб	
37		трубы горяч. вод.	»			
38		ванны	шт			
39		души	»			
40		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
41		трубы газовые	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
42		плиты	шт			
43		электрические	»			
44	Плиты	телевидение	общ. ант.			
45		лифты	шт	-		
46		световая электропроводка	п-м	270	смена эл.проводки	
47		силовая электропроводка	»			
		вводные устройства	шт			

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : ремонт и окраска цоколя- 127м2, кап.ремонт кровли-204.8м2, смена труб ц/о – 260 м/п, смена канализационных труб- 74 м/п, смена труб ХВС- 50 м/п, смена эл.проводки- 270м/п, треб.ремонт отмостки- 64м2. текущ.ремонт кровли в кв.№ 15-произведен, требуется ремонт ступней- 2шт.,

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:  (В.Е.Федяшина)