

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

« 3 апреля » 2021 г.

Дом № 11 строение (корпус) по ул. Больничная
 Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1987г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - техподполье.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов : техника Федяшиной В.Е..

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.	1215	треб. ремонт швов	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспасаем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
7		междуэтажное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
9		подвальное	»		
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	565,5 треб. ремонт кровли	Кап.ремонт
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	дощатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м	2	треб. остекление	
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»	3	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка	кв.м			ремонт не требуется	технически исправном состоянии
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31	канализац..	водопров. трубы	м/п	187	смена труб ХВС	
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34	водопровод	канализ. трубы	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
35		трубы горяч. вод.	»			
36	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	ванны	шт			
37		душ	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
40	плиты		шт			
41			»			
42		электрические	»			
43	телевидение		общ.			
44			ант.			
45	лифты	шт	-			
46	световая электропроводка	п-м	740	смена эл.проводки		
47	силовая электропроводка	»				
48	вводные устройства	шт				
	электрощитов	»	1	Ревизия		

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : смена труб ХВС-187м/п,смена эл.проводки-740 м/п, ревизия задвижек ц/о – 2 шт. треб.кап.ремонт кровли- 565,5м²,требуется ремонт швов-1215м². ремонт ступеней- 3шт., ремонт л/кл.- 2 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

 (В.Е.Федяшина)