

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

19 марта 2021 г.

Дом № 96 строение (корпус) по ул. (пер.) М.Горького
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1989г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – техподполье.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшиной В.Е..

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Единица измерения | Количество | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет) |
|----------|---|----------------------|------------|--|--|
| 1 | Фундамент | | | | |
| 2 | Стены панельные | м/п. | | ремонт не требуется | технически исправном состоянии |
| 3 | Стены деревянные | кв.м | | | |
| 4 | Перегородки дерев. | » | | | |
| 5 | неспораем. | » | | | |
| 6 | чердачное | кв.м | | | |
| 7 | междуэтажное | » | | ремонт не требуется | технически исправном состоянии |
| 8 | санузлов | » | | ремонт не требуется | технически исправном состоянии |
| 9 | подвальное | » | | ремонт не требуется | технически исправном состоянии |
| 10 | стропила | п-м | | | |
| 11 | обрешетка | кв.м | | | |
| 12 | кровля | » | 997 | треб.текущ..ремонт кровли кв.73,75,74,72,69 | треб.кап.ремонт |
| 13 | водосточные трубы | п-м | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|------------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 14 | | внутрен. водосток | » | | | |
| 15 | Полы | дощатые | кв.м | | | |
| 16 | | паркетные | » | | | |
| 17 | | линолеум или синтетические | » | | | |
| 18 | | плиточные | » | | | |
| 19 | | прочие | » | | | |
| 20 | Проемы | оконные перепл. | шт. | 6 | Уст-ка смена рам с остеклением | |
| 21 | | двери внутрен. | шт. | | | |
| 22 | | наружние | » | 5 | ремонт не требуется | технически исправном состоянии |
| 23 | фасад-наружн. отделка | кв.м | | | ремонт не требуется | технически исправном состоянии |
| 24 | отопление | труб. цент. отоп. | п-м | 550 | треб. замена стояков и п/о | |
| 25 | | радиаторы | секц | | | |
| 26 | | параллельное или калориферное | кв.м | | | |
| 27 | | печи на тверд. или газов. топл. | шт | | | |
| 28 | | АГВ колонки г/в | » | 32,5 | | |
| 29 | | умывальники | » | | | |
| 30 | | раковины | » | | | |
| 31 | | водопров. трубы | м/п | 198 | смена стояков ХВС | |
| 32 | | унитазы | шт | | | |
| 33 | | смывные бочки | » | | | |
| 34 | водопровод | канализ. трубы | п-м | 442 | треб.смена канализ.труб | |
| 35 | | трубы горяч. вод. | » | 431 | треб.смена труб ГВС | |
| 36 | | ванны | шт | | | |
| 37 | | души | » | | | |
| 38 | | колонки газов. или на тверд. топл. | » | | | |
| 39 | трубы газовые | п-м | | | ремонт не требуется | технически исправном состоянии |
| 40 | шлиты | | шт | | | |
| 41 | | | » | | | |
| 42 | | электрические | » | | | |
| 43 | телевидение | общ. ант. | | | | |
| 44 | лифты | шт | - | | | |
| 45 | световая электропроводка | п-м | 1200 | | смена эл.проводки | |
| 46 | силовая электропроводка | » | | | | |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|
| | вводные устройства | шт | | | |
| 48 | электрощитов | » | 1 | Ревизия | |
| 49 | вентиляционные стволы и трубы | п-м | | | |
| 50 | мусоропр. ствол | » | | | |
| 51 | балконы и лодж. | шт. | 8 | ремонт балк.плит | |
| 52 | эркеры | » | | | |
| 53 | лестницы | ступени | » | | |
| 54 | | площадки | » | | Треб..ремонт л/клеток-5 шт. |
| 55 | | ограждения | » | | |
| 56 | мусоросб. камеры | | | | |
| 57 | бойлеры | » | | | |
| 58 | тепловые узлы | » | 1 | ревизия | |
| 59 | водоподкачка | » | - | | |
| 60 | помойные ямы | шт | - | | |
| 61 | надворные туалеты | » | - | | |
| 62 | деревянные мусоросборники | » | - | | |
| 63 | бельевая площадка | » | - | | |
| 64 | грибки | » | - | | |
| 65 | песочницы | » | - | | |
| 66 | хозяйственные кладовки | » | - | | |
| 67 | хоз. сараи (древяные) | » | - | | |
| 68 | комплексные дет. площадки | » | 1 | ремонт не требуется | технически исправном состоянии |
| 69 | комплексные спорт. площадки | » | - | | |
| 70 | скамейки | » | - | | |
| 71 | контейнерные площадки | » | - | | |
| 72 | Асфальтирование тротуара и проезды | кв.м | 300 | | Произведён ремонт в 2017г. |
| 73 | отмостки | » | 220 | треб.ремонт отмостки | |
| 74 | цоколя | кв.м | 250 | треб.ремонт и окраска цоколя | |
| | Пороги | шт. | 5 | Ремонт порогов входов в подъезд | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

8. Отрывка шурфов-
9. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
10. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

11. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

12. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

13. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.

14. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : смена стояков и разводки ц/о-550м/п, треб.смена стояков ГВС- 430,7 м/п, смена стояков ХВС-214 м/п, смена эл.проводки- 1200 м/п, смена канал.труб- 442 м/п, ремонт и окраска цоколя-250 м2, ремонт отмостки-220м2, ремонт балкон.плит-8 шт, кап.ремонт кровли-997 м2, ревизия задвижек ц/о – 2 шт. треб.текущий .ремонт кровли кв.73,75,74,72,69.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссий:

 (В.Е.Федяшина)