

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

26 марта 2021 г.

Дом № 38 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. Мичурина  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1977г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 ( пять )

Наличие подвала - есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшиной В.Е.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены кирпичные	куб.		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспасаем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
9	Подвальное	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	912,1	треб. кап. рем кровли	
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	дошатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	шт.	4	уст-ка недостающ.рам с остеклением	
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружние	»	4	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка	кв.м			ремонт не требуется	технически исправном состоянии
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	286	смена труб п/о	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	»	145	смена труб	
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34	водопровод	канализ.	п-м	110	смена труб	
35		трубы горяч. вод.	»	-		
36	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	ванны	шт			
37		душ	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
40		плиты	шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ. ант.			
44		лифты	шт	-		
45		световая электропроводка	п-м	720	смена эл.проводки	
46		силовая электропроводка	»			
47		вводные устройства	шт			
48		электрощитов	»	1	Ревизия	



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

---

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

---

---

---

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

---

---

---

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.

---

---

---

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

---

---

---

Выводы и предложения, требуется : ремонт и окраска цоколя-175м<sup>2</sup>, ремонт отмостки- 85м<sup>2</sup>.  
смена труб ц/о-286м/п,смена задвижек ц/о- 2шт. смена стояков ХВС-145м/п,смена канализ.труб-  
110м/п. смена эл.проводки- 720 м/п. ремонт л/клеток -4 шт. ремонт балконных плит- 5 шт.  
кап.ремонт кровли-912,1 м<sup>2</sup>.,требуется ремонт порогов-4 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

 (В.Е.Федяшина)