

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

26 марта 2021г.

Дом № 40 строение (корпус) по ул. Мичурина  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1975г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 ( пять )

Наличие подвала - есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшиной В.Е.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент	м <sup>2</sup>			
2	Стены каменные	куб.		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
9		подвальное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	230 требуется тек.ремонт над кв.№ 49.	Требует кап.ремонт кровли
13		водосточные трубы	п-м		

14		внутрен. водосток	»			
15	Поль	дощатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	шт.	16	смена рам с остекл.на л/кл.	
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»	2	ремонт не требуется	технически исправном состоян
23	фасад-наружн. отделка	кв.м			ремонт не требуется	технически исправном состоян
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	240	смена труб ц/о	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29	канализац..	умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	»	184	смена труб ХВС	
32	водопровод	унитазы	шт			
33		смыивные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м	125	смена труб	
35	трубы горяч. вод.	»	-			
36	ванны	шт				
37	душевы	»				
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»				
39	трубы газовые	п-м			ремонт не требуется	технически исправном состоян
40	плиты		шт			
41			»			
42		электрические	»			
43	телевидение	общ.				
44	лифты	шт	-			
45	световая электропроводка	п-м	1185		смена эл.проводки	
46	силовая электропроводка	»				



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов -
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов -
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений -

- 
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния -
- 
- 

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания -
- 

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования –исправно.
- 

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования -
- 
- 

Выводы и предложения. требуется : смена труб ц/о- 240 м/п, смена канализ.труб-125 м/п,  
смена эл.проводки- 1185м/п, ремонт отмостки- 185 м/п, требуется текущий ремонт кровли над  
кв. № 49, смена труб ХВС- 184м/п, смена рам с остеклением на л/клетке- 16 шт.. смена задвижек  
ц/о – 2 шт., текущий ремонт цоколя и окраска -174,9 м2. *требуется кап. ремонт кровли*  
*998,2 м<sup>2</sup>*

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

 (В.Е.Федяшина)