

## АКТ

## общего (весеннего) осмотра здания

23 марта 2021 г.

Дом № 123 строение (корпус) по ул. Никитина

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1972г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

## Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшиной В.Е.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены кирпичные	куб.		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуетажное	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	766,6	треб. кап. ремонт, произведен тек. рем. кв.32.-140м2	
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	дощатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»	3	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
23	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	фасад-наружн. отделка	кв.м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
24		труб. цент. отоп.	п-м	285	смена труб	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	м/п	152	смена труб ХВС	
32		унитазы	шт			
33		смычные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
35		трубы горяч. вод.	»	360	смена труб	
36		ванны	шт			
37		душ	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоя
40	Плиты		шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ. ант.			
44		лифты	шт			
45		световая электропроводка	п-м	180	смена эл.провода	
46		силовая электропроводка	»			
47		вводные устройства	шт			
48		электрощитов	»	1	Ревизия	

Прочие работы	вентиляционные стволы и трубы	п-м			
	мусоропр. ствол	»			
	балконы и лодж.				
	эркеры	»			
	ступени	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
	площадки	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
	ограждения	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
	мусоросб. камеры				
	бойлеры	»			
	тепловые узлы	»	1	смена задвижки- 2 шт.	
Помещения	водоподкачка	»			
	помойные ямы	шт			
	надворные туалеты	»			
	деревянные мусоросборники	»			
	бельевая площадка	»			
	грибки	»			
	песочницы	»			
	хозяйственные кладовки	»			
	хоз. сараи (древяные)	»			
	комплексные дет. площадки	»	1	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
Уличные сооружения	комплексные спорт. площадки	»			
	скамейки	»			
	контейнерные площадки	»			
	Асфальтирование тротуара и проезды	кв.м	350	треб.асфальтирование	
	отмостки	»	14	частичн.ремонт	
	цоколя	кв.м	95	ремонт и окраска цоколя	

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
  

---

---

---

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
  

---

---

---

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.
  

---

---

---

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-
  

---

---

---

Выводы и предложения, требуется : кап.ремонт кровли-766,6м<sup>2</sup>,произведен тек.ремонт -140м<sup>2</sup>, смена эл.проводки- 180м/п,смена труб ХВС-152м/п, смена труб п/о- 285 м/п, смена труб ГВС- 360м/п, ремонт и окраска цоколя- 95 м/п.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

 (В.Е.Федяшина)