

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

«6 апреля» 2021 г.

Дом № 87 строение (корпус) по ул. Никитина
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1979г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшиной В.Е.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			ремонт не требуется	технически исправном состоянии
2	Стены каменные	куб.		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	м2	356,6	требремонт шиферной кровли	Кап.ремонт
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	дошатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	шт.	2	уст-ка недост.рам с остеклением	
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружние	»	2	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка		кв.м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	250	треб смена труб ц/o	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	м/п	90	треб. смена труб ХВС	
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34	водопровод	канализ. трубы	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
35		трубы горяч. вод.	м/п	145	треб смена стояков ГВС	
36		ванны	шт			
37		душ	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39	плиты	трубы газовые	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
40			шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ.			
44			ант.			
45		лифты	шт	-		
46		световая электропроводка	п-м	340	смена эл.проводки	
47		силовая электропроводка	»			
48		вводные устройства	шт			
		электрощитов	»	1	Ревизия	

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : кап.ремонт шиферной кровли- 356,6 м², смена труб ц/о-250м/п, смена стояков ХВС-90м/п, смена стояков ГВС-145м/п, смена эл.проводки- 340 м/п, ремонт отмостки-85 м², ревизия задвижки ц/о – 2 шт. установка недостающих рам с остеклением- 2 шт., ремонт балконов и лоджий- 3 шт., ремонт порогов- 2 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

 (В.Е.Федяшина)