

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

16 марта 2021 г.

Дом № 55 строение (корпус) по ул. (пер.) Н.Козинская

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1978г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - техподполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшиной В.Е..

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЭУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			ремонт не требуется	технически исправном состоянии
2	Стены каменные	куб.		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8		санузлов	»		
9		подвальное	»		
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	841,8 треб.кап. ремонт ,текущий ремонт кровли произведён.	
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	дощатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Протяж.	оконные перепл.	кв.м		ремонт не требуется	технически исправном состоян
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружние	»		ремонт не требуется	технически исправном состоян
23	фасад-наружн. отделка		кв.м		ремонт не требуется	технически исправном состоян
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоян
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31	канализаци.	водопров. трубы	м/п	180	Смена стояков ХВС	
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоян
35		трубы горяч. вод.	»			
36		ванны	шт			
37		душі	»			
38	водопровод	колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м		треб. окраска	
40			шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ. ант.			
44		лифты	шт			
45	плиты	световая электропроводка	п-м	980	треб. смена эл. проводки	Кап. ремонт
46		силовая электропроводка	»			
47		вводные устройства	шт			

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : смена стояков ХВС-180 м/п, смена эл.проводка-980 м/п, треб.кап..ремонт кровли 841,8 м², тек.ремонт кровли произведён,смена ввода ГВС-15м/п, ревизия задвижек ц/о- 2 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

 (В.Е.Федяшина)