

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

30 марта 2021 г.

Дом № 19 строение (корпус) _____ по ул. Пестеля
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 2016г.г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 10 (десять)

Наличие подвала - Нет

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А. _____
и членов: техника Федяшиной В.Е. _____

председателя общественного домового комитета _____

произвели осмотр вышеуказанного строения. _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЭУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			ремонт не требуется	технически исправном состоянии
2	Стены кирпичные	куб.		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуетажное	»			
8	санузлов	»			
9	подвальное	»			
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	дощатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружние	»	1	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка	кв.м			ремонт не требуется	технически исправном состоянии
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34	водопровод	канализ. трубы	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
35		трубы горяч. вод.	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
36		ванны	шт			
37		душ	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м			
40			шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ. ант.			
44	шиты	лифты	шт	1	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
45		световая электропроводка	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
46		силовая электропроводка	»			
47		вводные устройства	шт			
48		электрощитов	»	1	ремонт не требуется	технически исправном состоянии

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования – исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

8. Выводы и предложения- Дом новостройка, проведение ремонтных работ не требуется.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:  (В.Е.Федяшина)