

*общего (весеннего) осмотра здания*

26 марта 2021 г.

Дом № 87 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. С.Разина  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1975г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – нет.

*Результаты осмотра строения и проведения испытания*

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.\_\_\_\_\_

и членов: техника Федяшиной В.Е..\_\_\_\_\_

председателя общественного домового комитета\_\_\_\_\_

произвели осмотр вышеуказанного строения.\_\_\_\_\_

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	м/п	518	Ремонт швов	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
9		подвальное	»	-	
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	м2	288 Треб.ремонт кровли	<i>кап. ремонт кровли</i>
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		
15	П	дощатые	кв.м		

17	линолеум или синтетические	»			
18	плиточные	»			
19	прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	штук	6	Уст-ка недост рам с остеклен.
21		двери внутрен.	шт.		
22		наружные	»	1	ремонт не требуется
23	фасад-наружн. отделка	кв.м	518	Ремонт швов	
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	110	Смена труб ц/о
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29	канализаци..	умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	»		ремонт не требуется
32	водопровод	унитазы	шт		
33		смывные бочки	»		
34		канализ. трубы	п-м	20	Смена труб
35	трубы горяч. вод.	»	-		
36	ванны	шт			
37	душ	»			
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39	трубы газовые	п-м			
40	плиты		шт		
41			»		
42	электрические	»			
43	телевидение	общ. ант.			
44	лифты	шт	-		
45	световая электропроводка	п-м	230	Смена эл.проводка	
46	силовая электропроводка	»			
47	вводные устройства	шт			
48	электрощитов	»	1	Ревизия	
49	вентиляционные стволы и трубы	п-м			



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

**ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:**

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

---

---

---

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

---

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.

---

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

---

---

---

Выходы и предложения, требуется : Ремонт кровли- 288 м<sup>2</sup>, ремонт швов- 518 м/п, смена эл.проводки- 230 м/п, установка рам с остеклением на л/клетках- 6 шт. Смена задвижек ц/о- 2шт. смена труб ц/о-110 п/м, смена канализ.труб-20п/м, ревизия электрощитов-1 шт. ремонт ступеней-1 шт., ремонт площадки-1 шт., ремонт ограждения- 4м,

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

 (В.Е.Федяшина)