

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

26 марта 2021 г.

Дом № 95 строение (корпус) 1 по ул. Ст.Разина
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1981г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшиной В.Е.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖСУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			ремонт не требуется	технически исправном состоянии
2	Стены каменные	куб.		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспгараем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуетажное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
9		подвальное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	м2	887 треб.кап.ремонт	
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	дощатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»	4	ремонт не требуется.	технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка	кв.м				
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	410	треб.замена	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31	канализаци.	водопров. трубы	м/п	150	треб.смена	
32	водопровод	унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м		замена труб ХВС-22м/п	технически исправном состоянии
35	трубы горяч. вод.	»	165		треб.смена	
36	ванны	шт				
37	душі	»				
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»				
39	трубы газовые	п-м			ремонт не требуется	технически исправном состоянии
40	плиты		шт			
41			»			
42		электрические	»			
43	телевидение	общ. ант.				
44	лифты	шт	-			
45	световая электропроводка	п-м	850		Треб.смена	
46	силовая электропроводка	»				
47	вводные устройства	шт				
48	электрощитов	»	1		Ревизия	

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
 2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
 3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
 4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
-
-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.
-

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-
-
-

Выходы и предложения, требуется : смена труб ц/о -410м/п, смена стояков ХВС-150м/п, смена стояков ГВС-165м/п, ремонт л/кл.4 шт. кап.ремонт кровли-887м2, смена задвижки ц/о-2 шт.смена задвижек ГВС- 2 шт., треб.кап.ремонт кровли, замена труб ХВС-22м/п.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

 (В.Е.Федяшина)