

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

23 марта 2021 г.

Дом № 99 строение (корпус) по ул. (пер.) Ст.Разина  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1980г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 ( пять )

Наличие подвала – Есть.

**Результаты осмотра строения и проведения испытания**

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшиной В.Е.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	м/п	2250	Треб.кап.ремонт межпанельных швов	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспасаем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуетажное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
9		подвальное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	м2	1242,6 Треб.кап.ремонт, треб.текущ.рем.кв.58,13..	
13		водосточные трубы	п-м		

14		внутрен. водосток	»			
15	Полы	дощатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	шт.	15	уст-ка недостающ.рам со стеклом	
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружние	»	8	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка	кв.м				
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	59,5	треб.смена	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины				
31		водопров. трубы	м/п	310	треб. смена труб	
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34	водопровод	канализ. трубы	п-м	106,5	треб. смена труб	
35		трубы горяч. вод.	»			
36		ванны	шт			
37		душ	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
40	Плиты		шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ.			
			ант.			
44		лифты	шт	-		
45		световая электропроводка	п-м	1300	треб.смена эл.проводка	
46		силовая электропроводка	»			



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6


*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов-
  2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
  3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
  4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
  5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
  6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.
  7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-
- Выводы и предложения, требуется : ремонт межпанельных швов- 2250м<sup>2</sup>,смена труб ц/о-5945 м/п, смена канализац.труб-106,5 м/п,смена эл.проводки-1200м/п, установка недостающих рам со стеклом-15 шт, ремонт отмостки-198м<sup>2</sup>, ремонт и окраска цоколя-220м<sup>2</sup>, ремонт балконных плит- 3 шт. треб.текущ.ремонт кровли кв.№ 58,13. требуется ремонт ступеней-8 шт., требуется ремонт площадок- 8 шт. *Треб. ком. ремонта кровли 1242,6 м<sup>2</sup>*

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:



(В.Е.Федяшина)