

# АКТ

## общего (весеннего) осмотра здания

30 марта 2021 г.

Дом № 97 строение (корпус) 2 по ул.Ст.Разина

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

### Общие сведения по строению

Год постройки - 1985г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 9 (девять)

Наличие подвала - есть.

### Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А. \_\_\_\_\_

и членов: техника Федяшиной В.Е. \_\_\_\_\_

председателя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

произвели осмотр вышеуказанного строения. \_\_\_\_\_

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	м/п	2250	треб.ремонт швов	Кап.ремонт
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
9		подвальное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	ремонт не требуется	произведён кап.ремонт в 2017г.
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	дощатые	кв.м				
16		паркетные	»				
17		линолеум или синтетические	»				
18		плиточные	»				
19		прочие	»				
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м		ремонт не требуется	замена рам в 2017г.	
21		двери внутрен.	шт.				
22		наружные	»	2	техн.исправн.состоянии	технически исправном состоянии	
23	фасад-наружн. отделка		кв.м	2250	кап.ремонт швов		
24	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	480	треб.замена труб ц/о	
25			радиаторы	секц			
26			параллельное или калориферное	кв.м			
27			печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28			АГВ колонки	»			
29			умывальники	»			
30		канализац.	раковины	»			
31			водопров. трубы	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
32			водопровод	унитазы	шт		
33		смывные бочки		»			
34		канализ. трубы		п-м	106,5	треб. смена труб	
35			трубы горяч. вод.	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
36			ванны	шт			
37			души	»			
38			колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39			трубы газовые	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
40		плиты		шт			
41				»			
42			электрические	»			
43			телевидение	общ. ант.			
44			лифты	шт	2	ремонт не требуется	произведён кап.ремонт в 2016г.1
45			световая электропроводка	п-м	1043	треб.замена эл.проводки	
46			силовая электропроводка	»			
47			вводные устройства	шт			
48			электрощитов	»	1	Ревизия	



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов -
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов -
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений -

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания -

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования -исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования -

Выводы и предложения, требуется : смена ц/о -480 м/п, ремонт межпанельных швов-2250 м/п, смена канализ.труб-106,5 м/п, смена эл.проводки- 1043 м/п, ремонт л/клетки – 2 шт. ревизия задвижек ц/о – 2 шт.ревизия эл.щитов-1 шт, ремонт ступеней-2 шт, ревизия тепловых узлов-1 шт., ремонт отмостки-128 м2.

Подписи:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (В.Е.Федяшина)