

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

26 марта 2021 г.

Дом № 2 строение (корпус) по пер.М.Горького
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1969г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшиной В.Е.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			ремонт не требуется	технически исправном состоянии
2	Стены каменные	куб.		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	чердачное	кв.м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
7	междуетажное	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	1125,9	треб.кап.ремонт кровли, тек.рем.кв.33	
13	водосточные трубы	п-м	7	Уст-ка недостающ.труб	
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	дощатые	KВ.М			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	KВ.М		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»	4	металл. ремонт не треб.	
23	фасад-наружн. отделка	KВ.М			ремонт не требуется	технически исправном состоянии
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м		ремонт не требуется	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	KВ.М			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29	канализаци..	умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34	водопровод	канализ. трубы	м/п	43	смена труб	
35		трубы горяч. вод.	»			
36		ванны	шт			
37		душ	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	трубы газовые	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоя
40		плиты	шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ.			
44		лифты	шт			
45		световая электропроводка	п-м	860	треб замена эл.проводки	
46		силовая электропроводка	»			
47		вводные устройства	шт			

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
 2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
 3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
 4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
-
-
-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
 6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.
 7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-
-

Выводы и предложения, требуется: смена канализационных труб-43 м/п, смена эл.проводов-860м/п, ревизия задвижек ц/о- 2 шт., ремонт и окраска цоколя-130 м², кап.ремонт кровли-1125,9 м²., треб тек.ремонт кв.33, требуется установка недостающих водосточных труб-7 м/п.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

 (В.Е.Федяшина)