

АКТ
Общего(осеннего) осмотра здания(о готовности к зиме)
« 04» октября 2021г.

Дом № 2 или строение (корпус) по ул. (пер.) Болдина
ООО «Жилищное РЭУ №10»

Общие сведения по строению

Год постройки 1960 г. Материал стен - кирпичный
Число этажей - 2 (пять) Наличие подвала - нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №10» Т.А.Сулимовой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря- сантехника Кулешова Ю.В. в присутствии техника Федяшиной В.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

- 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**
 - а) крыша ремонт не требуется.
 - б) чердачное помещение и его вентиляция
 - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания- ремонт не требуется
 - г) фасад здания – ремонт не требуется.
 - д) входные двери и оконные переплеты – ремонт не требуется.
 - е) подвальные помещения – ремонт не требуется.
 - ж) отмостка вокруг здания – ремонт не требуется.
 - з) система центрального отопления- произведена промывка и опрессовка ц/о.
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Болдина, 20
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные- отревизированы.
 - л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)
 - м) электрохозяйство- эл.щит закрыт, требуется смена эл.проводки- 53 м/п

2. Обеспеченность:


- а) котельных топливом
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)-нет.
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц - обеспечен

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом к эксплуатации в зимних условиях готов.

Требуется: смена эл.проводки-53 м/п.

Председатель комиссии: инженер Сулимова Т.А. 

Члены комиссии : техник Федяшина В.Е. 

слесарь Кулешов Ю.В. 