

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме) «октябрь» 2021 г.

Дом № 31 или строение (корпус) по ул. (пер.) Винонова
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 Материал стен кирпич
Число этажей 5 Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета Аксенова В.И. слесаря- сантехника Аксенова В.И. в присутствии техника Пуровской М.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша тех. центр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция тех. центр. сост.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. центр. сост.
- г) фасад здания тех. центр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты тех. центр. сост.
- е) подвальные помещения тех. центр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания тех. центр. сост.
- з) система центрального отопления тех. центр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц все есть

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии

А.М. Казантаева
М.Е. Пуровская
В.И. Аксенов