

# АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2021 г.

Дом № 68 или строение (корпус) по ул. (пер.) Кирова  
000 «ЖРЭУ №5»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1966 Материал стен  кирп.  
Число этажей  5  Наличие подвала

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера 000 «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета   слесаря- сантехника  Ломова К.В.  в присутствии техника  Журавлевой М.Э.  произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша  тех. центр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция  тех. центр. сост.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания  тех. центр. сост.
- г) фасад здания  тех. центр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты  тех. центр. сост.
- е) подвальные помещения  тех. центр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания  тех. центр. сост.
- з) система центрального отопления  тех. центр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

### 2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц  обеспечены

## ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии

А.М. Казантаева  
  М.Э. Журавлева  
  К.В. Ломов