

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«16» сентября 2001 г.

Дом № 85 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Ленина
Домоуправления № 10 города СОО, МТЛ

Общие сведения по строению

Год постройки 1975-76гг материал стен кирпич
Число этажей 5-6 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Морозов СР
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
- а) крыша производится кап. ремонт кровл.
 - б) чердачное помещение и его вентиляция _____
 - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в удов. сост.
 - г) фасад здания в удов. сост.
 - д) входные двери и оконные переплеты в удов. сост.
 - е) подвальные помещения в удов. сост.
 - ж) отмостка вокруг здания _____
 - з) система центрального отопления: в удов. сост.
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло двер.
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные производится ревизия
запор армат.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
(указать запас в днях на систему в целом)

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения

Работы готовы к окончательной оценке
сезону в зимний период.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

М. Горюнов СД