

# АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«августов» 2021 г.

Дом № 62 или строение (корпус) по ул. (пер.) Луначарского  
ООО «ЖРЭУ №5»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1994 Материал стен кирп.  
Число этажей 6 Наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета Лукин В.М. слесаря- сантехника Лукин В.М. в присутствии техника Муравьевой М.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша тех. испр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания тех. испр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты тех. испр. сост.
- е) подвальные помещения тех. испр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания тех. испр. сост.
- з) система центрального отопления тех. испр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

### 2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

### ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии

А.М. Казантаева  
М.Е. Муравьева  
В.М. Лукин

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2021 г.

Дом № 62 (присоединение) или строение (корпус) по ул. (пер.) Луначарского  
ООО «ЖРЭУ №5»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1997 Материал стен ккерн.  
Число этажей 6 Наличие подвала есть

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета Лукина В.М. слесаря- сантехника Лукина В.М. в присутствии техника Меравьева М.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша тех. оснр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания тех. оснр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты тех. оснр. сост.
- е) подвальные помещения тех. оснр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания тех. оснр. сост.
- з) система центрального отопления тех. оснр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

#### 2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

#### ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях.

Председатель комиссии: А.М. Казантаева  
Члены комиссии: М.Е. Меравьева  
В.М. Лукин