

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«16» октября 2004 г.

Дом № 15 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) ул. Тобеева _____
 Домоуправления № 10 города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1967 материал стен кирпич
 Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Либуровой С. П.
 членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____
 в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации
 в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
- а) крыша капитальной ремонт произвести летом
 - б) чердачное помещение и его вентиляция _____
 - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
 - г) фасад здания капитальной ремонт произвести летом
 - д) входные двери и оконные переплеты в удов. сост. окон. переплеты заклеить на краску
 - е) подвальные помещения в удов. сост.
 - ж) отмостка вокруг здания треб. ремонт се стоб. по трещинам
 - з) система центрального отопления треб. ком. ремонт
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Тобеева, 9
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные производятся ревизия зарекомендованную

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом ^(указать запас в днях на систему в целом) (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения

Дом готов к отопительному сезону в зимний период.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Иванов С.А.