

# АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » октябрь 2021 г.

Дом № 25 или строение (корпус) по ул. (пер.) С. Щедрина  
ООО «ЖРЭУ №5»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1962 Материал стен кирпич  
Число этажей 3 Наличие подвала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря-сантехника Аксенова В.И. в присутствии техника Муромовой М.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

### **1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша тех. центр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция тех. центр. сост.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. центр. сост.
- г) фасад здания тех. центр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты тех. центр. сост.
- е) подвальные помещения тех. центр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания тех. центр. сост.
- з) система центрального отопления тех. центр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло тех. центр. сост.

- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные тех. центр. сост.
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) тех. центр. сост.

### **2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом тех. центр. сост.
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) тех. центр. сост.
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

## ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии

А.М. Казантаева  
М.Е. Муромова  
В.И. Аксенов