

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 06 октября 2021 г.

Дом № 26 или строение (корпус) по ул. (пер.) С. Щедрина  
ООО «ЖРЭУ №5»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1959 Материал стен кирп.  
Число этажей 3 Наличие подвала есть

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета Тюмина К.В. слесаря- сантехника Тюмина К.В. в присутствии техника Туравлевой М.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша тех. осмр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция тех. осмр. сост.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. осмр. сост.
- г) фасад здания тех. осмр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты тех. осмр. сост.
- е) подвальные помещения тех. осмр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания тех. осмр. сост.
- з) система центрального отопления тех. осмр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

#### **2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

#### **ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

Доме готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии

А. М. Казантаева  
М. Е. Туравлева  
К. В. Тюмин