

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октября 2021 г.

Дом № 54 или строение (корпус) по ул. (пер.) С. Щедрина  
ООО «ЖРЭУ №5»

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1950 Материал стен \_\_\_\_\_  
Число этажей 2 Наличие подвала нет

**Результаты проверки готовности жилого дома к зиме**

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря- сантехника Аксенова В.И. в присутствии техника Муравьевой М.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

**1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша тех. испр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция тех. испр. сост.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. испр. сост.
- г) фасад здания тех. испр. состояние
- д) входные двери и оконные переплеты тех. испр. сост.
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_
- ж) отмостка вокруг здания тех испр. сост.
- з) система центрального отопления тех испр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

**2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

**ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях.

Председатель комиссии:

Члены комиссии

А.М. Казантаева  
М.Е. Муравьева  
В.И. Аксенов