

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 октября 2021 г.

Дом № 64 или строение (корпус) по ул. (пер.) С. Щедрина  
ООО «ЖРЭУ №5»

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1961      Материал стен  кирп.   
Число этажей  4       Наличие подвала  есть

**Результаты проверки готовности жилого дома к зиме**

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря- сантехника  Мотыла К.В.  в присутствии техника  Плужавской М.Е.  произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

**1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша  тех. испр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция  тех. испр. сост.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания  тех. испр. сост.
- г) фасад здания  тех. испр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты  тех. испр. сост.
- е) подвальные помещения  тех. испр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания  тех. испр. сост.
- з) система центрального отопления  тех. испр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

**2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц  обеспечен

**ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

Доме готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии

А.М. Казантаева   
 М.Е. Плужавская   
 К.В. Мотыла