

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » октябрь 2021 г.

Дом № 71 или строение (корпус) по ул. (пер.) С. Уссурица  
ООО «ЖРЭУ №5»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1973 Материал стен  кирп.  
Число этажей 5 Наличие подвала  есть

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря- сантехника  Лукина В.В.  в присутствии техника  Муравьева М.Е.  произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша  тех. испр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция  тех. испр. исп.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания  тех. испр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты  тех. испр. сост.
- е) подвальные помещения  тех. испр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания  тех. испр. сост.
- з) система центрального отопления  тех. испр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

#### 2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц  обеспечен

#### ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии

А.М. Казантаева   
 М.Е. Муравьев   
 В.В. Лукин