

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2021 г.

Дом № 16 или строение (корпус) по ул. (пер.) С. Шедрина
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1958 Материал стен кирп. и.
Число этажей 3 Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____ слесаря- сантехника Лукманов В.М. в присутствии техника Муравьевой М.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша тех. осмтр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция тех. осмтр. сост.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. осмтр. сост.
- г) фасад здания тех. осмтр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты тех. осмтр. сост.
- е) подвальные помещения тех. осмтр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания тех. осмтр. сост.
- з) система центрального отопления тех. осмтр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

А.М. Казантаева

Члены комиссии

М.Е. Муравьева

В.М. Лукманов