

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 11.10 » 2021 г.

Дом № 54 или строение (корпус) по ул. (пер.) Ст. Парк  
ООО «ЖРЭУ №5»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1977 Материал стен панельные  
Число этажей 9 Наличие подвала техподполье

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря- сантехника В. Овчинникова в присутствии техника Т.Ю. Гончаровой произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша безв. исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания на 8-9 эт. повреждены
- г) фасад здания на 8-9 эт. повреждены остекление панелей корпуса
- д) входные двери и оконные переплеты безв. исправное состояние
- е) подвальные помещения безв. исправное состояние
- ж) отмостка вокруг здания безв. исправное состояние
- з) система центрального отопления проверено правильно и опресс.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные проверено reverse котельно
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

#### 2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

### ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях.

Председатель комиссии:

А.М. Казантаева

Члены комиссии

Т.Ю. Гончарова

В.О. Овчинникова