

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 13.10 » 2021 г.

Дом № 64 или строение (корпус) по ул. (пер.) С.Т. Рахимова
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1944 Материал стен панельные
Число этажей 9 Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____ слесаря- сантехника В.Н. Гусовенко в присутствии техника Г.Ю. Гондурова произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша техн. исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания в тех. исправном состоянии
- д) входные двери и оконные переплеты техн. исправное состояние
- е) подвальные помещения техн. исправное состояние
- ж) отмостка вокруг здания техн. исправное состояние
- з) система центрального отопления в здании отсутствует
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные проверено ревизией
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:


Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:



Казантаева А.М.

Члены комиссии



Г.Ю. Гондуров



В.Н. Гусовенко