

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«6» октября 2004 г.

Дом № 6 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) С. Разина _____
Домоуправления № 40 города ООО "МДК" _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1968 материал стен кирпичный
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами С. Борова и
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша в удов. сост. / кан. реш. 2013

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в удов. сост.

г) фасад здания в удов. сост.

д) входные двери и оконные переплеты в удов. сост.

е) подвальные помещения в удов. сост.

ж) отмостка вокруг здания в удов. сост.

з) система центрального отопления в удов. сост.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ТП Кобзарь 9

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные произведены работы
Запор арматуры.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
(указать запас в днях на систему в целом)

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц *обеспечены*

Выводы и предложения

Дом готов к отопительному сезону в зимний период.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

М.В. Андреева С.А.