

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2021 г.

Дом № 160 или строение (корпус) по ул. (пер.) Суворова
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 Материал стен кери.
Число этажей 7 Наличие подвала есть
(с 1 по 35)

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____ слесаря- сантехника Тюмина К.В. в присутствии техника Журавлева М.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша Техн. центр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция Техн. центр. сост.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания Тех. центр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты Тех. центр. сост.
- е) подвальные помещения Тех. центр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания Тех. центр. сост.
- з) система центрального отопления Тех. центр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии

А.М. Казантаева
М.Е. Журавлева
К.В. Тюмин

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 08 » октябрь 2021 г.

Дом № 160 или строение (корпус) по ул. (пер.) Суворова
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 2002 Материал стен кирп.
Число этажей 9 эт. 9 эт. 8 эт. Наличие подвала есть
(кв с 30 - №4)

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета Людмила К.В. слесаря- сантехника Людмила К.В. в присутствии техника Муравьевой Н.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша техн. центр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция тех. центр. сост.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. центр. сост.
- г) фасад здания тех. центр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты тех. центр. сост.
- е) подвальные помещения тех. центр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания техн. центр. сост.
- з) система центрального отопления тех. центр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии

А.М. Казантаева
Н.Е. Муравьева
Л.К.В. Людмила