

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«21.10» 2021 г.

Дом № 174 или строение (корпус) по ул. (пер.) Сулверова  
ООО «ЖРЭУ №5»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1974 Материал стен кирпич  
Число этажей 5 Наличие подвала техподполье

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» А.М. Казантаевой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря- сантехника В.О. Куркушенина в присутствии техника Т.Ю. Голубевой произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша выполнен ремонт наф 16, 37, 38, 17, 18 - 237,6 м<sup>2</sup>
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания всех исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты всех исправн. состояние
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_
- ж) отмостка вокруг здания всех исправное состояние
- з) система центрального отопления кв. 10-этажного балкона
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные выполнено ревизию
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

#### **2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

#### **ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях.

Председатель комиссии:

А.М. Казантаева

Члены комиссии

В.О. Куркушенин

Т.Ю. Голубева