

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«17» октября 2008 г.

Дом № 31к2 или строение (корпус) к. 2
по ул. (пер.) Кутузова
Домоуправления № 10 города Ово, МЭМ

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Можаев С.А.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша в удов. сост.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания в удов. сост.

д) входные двери и оконные переплеты в удов. сост.

е) подвальные помещения в удов. сост.

ж) отмостка вокруг здания _____

з) система центрального отопления в удов. сост.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Вирюков, 40

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные производятся ревизия
защитной арматуры.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
(указать запас в днях на систему в целом)

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения

Дом готов к отопительному сезону в зимний период.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. И. Иванов