

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

17 октября 2002 г.

Дом № 85 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Ленинская _____
Домоуправления № 10 города ООД "МТН" _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1945-46 гг. материал стен кирпич _____
Число этажей 5-6 наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Марозова Е. П.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша кап. ремонт 2002 _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания кап. рем. 2002 _____

г) фасад здания треб. к. ремонт _____

д) входные двери и оконные переплеты в удов. сост. _____

е) подвальные помещения в удов. сост. _____

ж) отмостка вокруг здания _____

з) система центрального отопления в удов. сост. _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло КИХИТМ, 9 _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные пригвареная ревизия
запор. арматура _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (указать запас в днях на систему в целом) (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения

Дом готов к отопительному сезону в зимний период.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

М. И. Мухоморова