

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« сентябрь 2022 г.

Дом № 52 или строение (корпус) по ул. (пер.) Луначарского  
ООО «ЖРЭУ №5»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1953 Материал стен кирпич.  
Число этажей 3 Наличие подвала есть

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря- сантехника Лукина В.И. в присутствии техника Муравьевой М.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша тех. оснр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция техн. оснр. сост.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания техн. оснр. сост.
- г) фасад здания техн. оснр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты техн. оснр. сост.
- е) подвальные помещения техн. оснр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания техн. оснр. сост.
- з) система центрального отопления техн. оснр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

#### **2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен.

#### **ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.А. Ермакова  
М.Е. Муравьева  
В.И. Лукин