

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2022 г.

Дом № 1 или строение (корпус) по ул. (пер.) Монастырская  
ООО «ЖРЭУ №5»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1966 Материал стен  кирп.  
Число этажей  5  Наличие подвала  есть

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета   слесаря- сантехника  Лукина В.М. в присутствии техника  Муравьевой М.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша  техн. испр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция  техн. испр. сост.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания  техн. испр. сост.
- г) фасад здания  техн. испр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты  техн. испр. сост.
- е) подвальные помещения  техн. испр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания  техн. испр. сост.
- з) система центрального отопления  техн. испр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

#### **2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц  обеспечен

#### **ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

Доме готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.А. Ермакова.   
 М.Е. Муравьева   
 В.М. Лукин