

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«07» октябрь 2022 г.

Дом № 32 или строение (корпус) по ул. (пер.) Некрасова  
000 «ЖРЭУ №5»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1988 Материал стен кирпич  
Число этажей 9 Наличие подвала есть

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря- сантехника В.Н. Толоченкина в присутствии техника В.Н. Мидкова произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша техн. исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция техн. исправное состояние
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания техн. исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты техн. исправное состояние
- е) подвальные помещения техн. исправное состояние
- ж) отмостка вокруг здания техн. исправное состояние
- з) система центрального отопления замена задвижки ФРО части
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло от ФРО-Фирмы
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные проведена ревизия
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

#### **2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

### ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Доме готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.А. Ермакова  
В.Н. Мидкова  
В.Н. Толоченкин