

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 07 октябрь 2022 г.

Дом № 64 или строение (корпус) по ул. (пер.) И. Козинская
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1944 Материал стен панели
Число этажей 5 Наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____ слесаря- сантехника В.Н. Толвеев в присутствии техника О.Н. Шедкова произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша кв. 15,16 кв м под 11-16 м², техн исправн. состоянии
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания техн исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты техн исправное состояние
- е) подвальные помещения _____
- ж) отмостка вокруг здания техн исправное состояние
- з) система центрального отопления проведена промывка и опрессовка
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные схема задвижки ФРО
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.А. Ермакова
О.Н. Шедкова
В.Н. Толвеев